

**Referat af aktindsigt i 'gul mappe med meget blandet indhold' hos  
Center for Park og Natur, Njalsgade 13  
Tirsdag den 15. juli 2008**

Til stede: Pelle, Line, Marian (ref.)

Den gule mappe, som Pelle har søgt aktindsigt i, var dukket op, så vi mødte op i Njalsgade, hvor Lis (?) havde mappen parat til os. Formålet var for at få en nøjagtig beskrivelse af KEAs forpligtelser i forhold til kontrakten 'Ferske vande i Københavns Kommune. Aftale om drift og vedligehold. 13.12.2006' mellem KEA og Miljøkontrollen. Kontrakten er løbende for ét år ad gangen, og underskrevet af Pia Nielsen fra Miljøkontrollen og Per Jacobsen fra KE.

Den gule mappe viste sig imidlertid at være uinteressant, idet den indeholdt gammelt materiale, mestendels af teknisk art. Vi nærlæste i stedet kontrakten, som omfatter drift og vedligehold af (bl.andre):

**pumpestationer og målebygværker:** Pumpestation Ydre Stadsgrav, Forlandet

**bygningværker:** Indre Stadsgrav

**i henhold til** (for Stadsgraven, Margrethholm + Langebro Amager):

- Gul mappe med meget blandet indhold
- Miljøkontrollen, Drift & Vedligeholds Manual, Rambøll April 2006. Dog kun bilagene 1-19.
- PVH planer/KE 2006 (vi formoder den er identisk med 'PVH-planer for bassiner og pumpestationer. Liste over standardaktiviteter med tilhørende standardbeskrivelse. 17-11.2006) (PVH = planlagt præventiv vedligeholdelse)

Dvs. at kontrakten gælder for hele Stadsgraven, og at KEAs forpligtelser ifølge PVH-planen af 2006 er meget omfattende og inkluderer

- **Rengøring**
- **Tilsyn**
- **Vedligeholdelse**
- **Afprøvning**

Vi har nu følgende spørgsmål til forvaltningen:

- Ifølge PVH har KE ansvar for **komponenter** – inkluderer dette ikke ventilerne? KE har ved en tidligere lejlighed meddelt Line, at de ikke har ansvaret for ventilerne.
- Er KE i det hele taget i besiddelse af PVH-planen?
- Hvis de er, hvem kontrollerer så at tingene bliver udført?

- Er der nogen anden opfølgning af KEs arbejde ud over de månedlige statusmøder?
- Hvem overvåger søen for læk og andet - udover borgerne? (Line har f.eks. konstateret, at KE ikke har lagt ristene ordentlig på med 30 cm afstand fra rørabningen).
- Hvem overvåger SRO anlægget, og hvordan er proceduren, hvis noget 'blinker'?
- Der er konstateret meget forhøjet koli i nordenden af Stadsgraven – kunne dette stamme fra en læk i Margrethe-bassinet?

Marian var forbi Jan Burgdorfs kontor for at hilse på og spørge til den forhøjede vandstand i både Indre og Ydre Stadsgrav. JB informerede om at det skyldtes at en ventil var lukket pga en defekt vandstandsmåler, og at KE var ved at reparere den.

Aftalte med JB at vi holder et møde efter sommerferien, hvor vi kan præsentere ovenævnte spørgsmål.

Skal vi rekvirere *Miljøkontrollen, Drift & Vedligeholds Manual, Rambøll April 2006. bilagene 1-19.?*

Den 16.7.08

Marian